



Naprawa bootloadera Nokia Lumia 820

ID produktu: 14243

Cena netto: **121,14 PLN**Cena brutto: **149,00 PLN**

Waga: **0,40 kg**

Opis produktu:

Naprawa bootloadera Nokia Lumia 820 jest to usługa polegająca na naprawie uszkodzonego boota, najczęściej po nieudanej próbie wgrania oprogramowania. Naprawa dokonywana jest za pomocą naszych przystawek JTAG, dzięki czemu nic nie jest lutowane w telefonie (za wyjątkiem płyt głównych które wymagają montażu gniazda molex w celu podłączenia przystawki).

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: biuro@multi-com.pl

Skype: Multi-COM

Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

[Przejdź do produktu](#)