

Strona główna > Usługi serwisowe > Naprawa bootloadera > Samsung > Naprawa bootloadera Samsung P5100/P5110/P5113 (Galaxy Tab 2 10.1)



Naprawa bootloadera Samsung P5100/P5110/P5113 (Galaxy Tab 2 10.1)

ID produktu: 9223

Cena netto: **121,14 PLN**

Cena brutto: **149,00 PLN**

Waga: **0,40 kg**

Opis produktu:

Naprawa bootloadera Samsung P5100/P5110/P5113 (Galaxy Tab 2 10.1) jest to usługa polegająca na naprawie uszkodzonego boota, najczęściej po nieudanej próbie wgrania oprogramowania. Naprawa dokonywana jest za pomocą naszych przystawek JTAG, dzięki czemu nic nie jest lutowane w telefonie (za wyjątkiem płyt głównych które wymagają montażu gniazda molex w celu podłączenia przystawki).

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: biuro@multi-com.pl

Skype: Multi-COM

Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

[Przejdź do produktu](#)

