



[Strona główna](#) > [Wyposażenie serwisu](#) > [Naprawy wyświetlaczy](#) > [Komory bezpyłowe](#) > [Komora laminarna Farmacis L02](#)

Komora laminarna Farmacis L02

ID produktu: 21301

Cena netto: **4064,23 PLN**

Cena brutto: **4999,00 PLN**

Waga: **74,00 kg**

Opis produktu:

Komora laminarna Farmacis L02 to komory przeznaczone są do napraw wyświetlaczy LCD w warunkach bezpyłowych. Obieg powietrza od góry w dół wymuszony jest przez wentylator umieszczony na górze komory. Wentylator posiada dwustopniowy system filtracji: G4 oraz HEPA 13 zapewniający powietrze klasy A (wstępny zmywalny filtr oraz filtr główny HEPA 13). W podstawowej wersji: komora, komplet atestowanych filtrów, wlot powietrza z góry lub z przodu.

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: biuro@multi-com.pl

Skype: Multi-COM

Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

[Przejdź do produktu](#)

