



## Naprawa bootloadera Samsung i8150 (Galaxy W)

---

ID produktu: 9206

Cena netto: **121,14 PLN**

Cena brutto: **149,00 PLN**

---

Waga: **0,40 kg**

### Opis produktu:

Naprawa bootloadera Samsung i8150 (Galaxy W) jest to usługa polegającą na naprawie uszkodzonego boota, najczęściej po nieudanej próbie wgrania oprogramowania. Naprawa dokonywana jest za pomocą naszych przystawek JTAG, dzięki czemu nic nie jest lutowane w telefonie (za wyjątkiem płyt głównych które wymagają montażu gniazda moxlex w celu podłączenia przystawki).

#### Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: [biuro@multi-com.pl](mailto:biuro@multi-com.pl)

Skype: Multi-COM

#### Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

[Przejdź do produktu](#)

