



## Naprawa bootloadera Samsung i9105/i95105P (Galaxy S II Plus)

---

ID produktu: 9225

Cena netto: **121,14 PLN**Cena brutto: **149,00 PLN**

---

Waga: **0,40 kg**

### Opis produktu:

Naprawa bootloadera Samsung i9105/i95105P (Galaxy S II Plus) jest to usługa polegającą na naprawie uszkodzonego boota, najczęściej po nieudanej próbie wgrania oprogramowania. Naprawa dokonywana jest za pomocą naszych przystawek JTAG, dzięki czemu nic nie jest lutowane w telefonie (za wyjątkiem płyt głównych które wymagają montażu gniazda molex w celu podłączenia przystawki).

#### Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: [biuro@multi-com.pl](mailto:biuro@multi-com.pl)

Skype: Multi-COM

#### Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

[Przejdź do produktu](#)