



## Układ ładowania USB - NXP 1610A2 U1700/U3500 (tristar)

ID produktu: 21952

Cena netto: **26,02 PLN**Cena brutto: **32,00 PLN**Waga: **0,01 kg**

### Opis produktu:

Układ ładowania USB - NXP 1610A2 U1700/U3500 (tristar) to układ BGA, który komunikuje się z ładowarką przed umożliwieniem ładowania telefonu i często powoduje powolne ładowanie lub jego brak. Uszkodzeniu ulega najczęściej po podłączeniu do nie oryginalnej ładowarki Apple. NXP 1610A2 to układ opisany w iPhone 6/6+ jako U1700, iPad Air 2 jako U3500

#### Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: [biuro@multi-com.pl](mailto:biuro@multi-com.pl)

Skype: Multi-COM

#### Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

[Przejdź do produktu](#)