



Strona główna > Wyposażenie serwisu > Sprzęt lutowniczy > Osprzęt lutowniczy > Klisza do naprawy maski lutowniczej UV GS-01 dla układów HiSilicon

Klisza do naprawy maski lutowniczej UV GS-01 dla układów HiSilicon

ID produktu: 22966

Cena netto: **44,72 PLN**

Cena brutto: **55,00 PLN**

Waga: **0,10 kg**

Opis produktu:

Klisza do naprawy maski lutowniczej UV GS-01 dla układów HiSilicon pozwala na naświetlenie i utwardzenie soldermaski w SoC po ich uszkodzeniu.

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: biuro@multi-com.pl

Skype: Multi-COM

Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

[Przejdź do produktu](#)

