



Układ ładowania USB - NXP 1610A1 U2/U6000/U1300 (tristar)

ID produktu: 17207

Cena netto: **26,02 PLN**Cena brutto: **32,00 PLN**Waga: **0,01 kg**

Opis produktu:

Układ ładowania USB - NXP 1610A1 U2/U6000/U1300 (tristar) to układ BGA, który komunikuje się z ładowarką przed umożliwieniem ładowania telefonu i często powoduje powolne ładowanie lub jego brak. Uszkodzeniu ulega najczęściej po podłączeniu do nie oryginalnej ładowarki APple. NXP 1610A1 to układ opisany w iPhone 5C / 5S jako U2, iPad Air jako U6000 a w iPad Mini Retina 2/3 jako U1300

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: biuro@multi-com.pl

Skype: Multi-COM

Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

[Przejdź do produktu](#)