


Strona główna > Części serwisowe GSM > Elementy elektroniczne > Apple > Układ ładowania USB - NXP 610A3B U4001 (tristar) do iPhone 7/ iPhone 7Plus



## Układ ładowania USB - NXP 610A3B U4001 (tristar) do iPhone 7/ iPhone 7Plus

ID produktu: 21996

Cena netto: **43,90 PLN**

Cena brutto: **54,00 PLN**

Waga: **0,01 kg**

### Opis produktu:

Układ ładowania USB - NXP 610A3B U4001 (tristar) do iPhone 7/ iPhone 7 Plus to układ BGA, który komunikuje się z ładowarką przed rozpoczęciem ładowania telefonu. Uszkodzony często powoduje powolne ładowanie lub jego całkowity brak. Uszkodzeniu ulega najczęściej po podłączeniu do nie oryginalnej ładowarki Apple. Układ zasilania U2 zlokalizowany na płycie głównej. Znajduje się w każdym iPhone wyposażonym w gniazdo ładowania Lightning.

#### Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: [biuro@multi-com.pl](mailto:biuro@multi-com.pl)

Skype: Multi-COM

#### Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

[Przejdź do produktu](#)

